



### Wstęp

Ruchoma i obracająca się maszyna lub jej części mogą prowadzić do poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń. Dotyczy to szczególnie:

- Praca przy przenośnikach taśmowych.
- Inne rodzaje urządzeń transportujących (np. przenośniki ślimakowe, podnośniki kubelkowe).
- Zautomatyzowane, ruchome systemy (np. paletyzatory, systemy workowania, roboty laboratoryjne, systemy mycia pozostałości betonu, betoniarki, systemy sortowania itp.).
- Ogólnie wszystkie ruchome urządzenia i części mechaniczne.
- Obrabiarki (np. wiertarka, tokarka).
- Wciągniki linowe i łańcuchowe.
- Napędy łańcuchowe lub pasowe.
- Wszystkie typy sprzęgła.

### Środki ochronny indywidualnej

- **Nie manipuluj ani nie demontuj** żadnych mechanicznych i elektrycznych zabezpieczeń i/lub barier przed odizolowaniem i zabezpieczeniem maszyny, elementu (patrz zgodnie z zasadami Izolacji energii).
- Zapoznaj się z urządzeniami zabezpieczającymi system z którym pracujesz, np.:
  - Balustrady, barierki i ogrodzenia
  - Bariery, znaki i kodowanie kolorami
  - Klódki
  - Wyłącznik awaryjny (przycisk) i wyłącznik linkowy
  - Wyłączniki krańcowe i nadciśnieniowe

Jeśli coś jest niejasne, zapytaj swojego przełożonego lub osobę kontaktową z Holcim.

- Podczas pracy z maszynami zwiąż długie włosy i nałóż czapkę lub siatkę na włosy.
- Noś obcisłą odzież i nie noś biżuterii.
- Nie pracuj z obracającymi się częściami maszyny (np. wiertarki) bez rękawic.



### Konserwacja sprzętu ochronnego i narzędzi

- Zgłoś wady urządzeń zabezpieczających, np. braki kratki, natychmiast do przełożonego lub osoby kontaktowej Lafarge, aby można było je natychmiast naprawić.
- Pracownicy Lafarge regularnie sprawdzają stan systemów i konserwują urządzenia ochronne zgodnie z planem konserwacji.



### Postępowanie ZABRONIONE

Upewnij się, że wszyscy są przeszkoleni i NIE zachowują się w następujący sposób:

- Wylączenie lub usuwanie urządzeń zabezpieczających, chyba że zostało to wcześniej wyraźnie dozwolone i zabezpieczone.
- Praca na maszynach bez odpowiednich zabezpieczeń, gdzie proces LOTOTO nie został zastosowany.
- Ponowne uruchamianie maszyny / urządzenia bez montażu wszystkich elementów zabezpieczających.
- Zgoda na pracę innych osób na maszynach, urządzeniach nie posiadających elementów zabezpieczających.

ZATRZYMAJ SIĘ i oceń sytuację.

POMYŚL Co robię? jak mam to zrobić  
Jakie są niebezpieczeństwa?  
Co mogę z tym zrobić?

DZIAŁAJ bezpiecznie i profesjonalnie.



Wszyscy pracownicy i wykonawcy usług muszą zawsze przestrzegać **5 podstawowych zasad bezpieczeństwa.**

#### Zasada 1

Przed rozpoczęciem każdego zadania oceniam i kontroluję ryzyko

#### Zasada 2

Wykonuję tylko te czynności, do których jestem upoważniony

#### Zasada 3

Zawsze stosuję zgodnie z przeznaczeniem środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Środki Ochrony Indywidualnej

#### Zasada 4

Nie pracuję pod wpływem alkoholu ani substancji odurzających

#### Zasada 5

Zgłaszam wszystkie zagrożenia i wypadki