

HOLCIM POLSKA S.A.
ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz
Cementownia Małogoszcz tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001
Doradztwo Techniczne tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531
www.holcim.com

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Rodzaj spoiwa: **Gruntar 22,5 HRB E3** zgodnie z IBDiM-KOT- 2021/0700 wyd. 6

Średnia za miesiąc: **Kwiecień 2026**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania zgodnie z KOT nr IBDiM-KOT-2021/0700 wyd. 6
1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (KOT)			
Wytrzymałość na ściskanie			
• po 7 dniach	MPa	17,6	≥ 10
• po 56 dniach (średnia za luty)	MPa	37,6	≥ 22,5 ≤ 42,5
Początek czasu wiązania	min	≥300	≥ 90
Stołość objętości lub zawartość wolnego wapna	mm %	spełnione	≤ 10 ≤ 5,0
Zawartość siarczanów (jako SO₃)	%	3,59	≤ 4
Stopień zmielenia (pozostałość na sicie 90um)	%	7,6	≤ 20

Kierownik Jakości

Kotwica
Krzysztof Kotwica

.....
pieczęćka/podpis